

# バスタ新宿 「満空表示器」の誤表示について

平成30年12月6日

11月16日(金)に国道20号にある満空表示器について、不具合が発生しました。

この満空表示器は、タクシープール最後尾天井のセンサーに反応して「満」(満空表示器)が表示されます。



センサー設置状況



満空表示器

不具合の原因を調査したところ、タクシープールにな並ぶ以外の目的でここに駐車するケースが見受けられました。

誤表示の原因の1つとなりますので、おやめいただきますようお願いいたします。

国土交通省 東京国道事務所  
東京タクシーセンター  
東京ハイヤータクシー協会  
東京都個人タクシー協会

